

Eliminar los residuos de forma adecuada. No se deben tirar residuos por los fregaderos. Deberán utilizarse los contenedores habilitados, respetando la separación establecida: papel y cartón (bolsa azul), envases y plástico (bolsa amarilla) y residuos sólidos (bolsa negra). En el caso de los residuos químicos, a fin de garantizar una correcta clasificación de los reactivos, habrá que preguntar a las personas responsables del laboratorio que también se encargarán de su etiquetado según normativa UPC.

Mantener la limpieza en las instalaciones. Antes de finalizar la jornada será necesario limpiar todos los útiles y/o equipos utilizados, así como las superficies de trabajo.

Mantener el orden en las instalaciones. Habrá que devolver a su sitio de almacenamiento todos los utensilios, materiales, productos y/o equipos utilizados. Las muestras o probetas fabricadas deberán almacenarse fuera de los espacios de trabajo. En caso de duda, se consultará a las personas responsables del laboratorio.

Mantener actualizado el control de existencias. En caso de agotar algún producto deberá informarse a las personas responsables del laboratorio para ayudar a mantener actualizado el control de existencias ya planificar las compras.

Informar de cualquier anomalía en los equipos. En caso de detectar cualquier anomalía en los equipos, será necesario dejar de hacer uso de forma inmediata e informar a las personas responsables del laboratorio para realizar las tareas de mantenimiento que sean oportunas. También, en caso de romper alguna herramienta o instrumento de vidrio.

En el laboratorio habrá que llevar ropa de trabajo adecuada, tipo bata, preferiblemente de algodón o tejidos naturales, calzado cerrado y cabello recogido. No se debe vestir con ropa o calzado que deje zonas de la piel descubiertas, para evitar lesiones por quemaduras, salpicaduras o proyección de partículas.

En operaciones con riesgo, nunca trabajará una única persona sola en el laboratorio.

Siempre que se manipulen productos tóxicos o inflamables será necesario trabajar en las cabinas o en la vitrina de gases.